

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 9/34/54

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 131-Д.6 7913

Дело №


19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
92.81			90.07	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.					150	кер		
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект: „ Набережная р. Нерис г. Вильнюс "							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Яненас		
Наличие газа		Руководитель				Леоновичус		
Год строительства 19	Дата июнь 1961	Исполнитель		[подпись]		Сарычев		
		Копировал		[подпись]		Чучурикайте		
		Проверил		[подпись]		Леоновичене		