




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>181</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Номенклатура планшета <u>4913</u>		Дело №		19 <u>61</u> г.	
Чертеж колодца М 1:94.02  91.81 1.00 91.82 2 				О т м е т к и				П Р И В Я З К А  камера (с в. ступеня)			
				Лотка		Труба					
Крышка	у входа 2	у выхода 1	подкл. №	подкл. №							
	91.81 91.82	91.82 91.81									
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.-бет.				150	к.с.р.	150	к.с.р.				
Дно кирп.-бет.				Институт проектирования промышленного строительства							
Скобы <u>нет</u>				Отдел изысканий							
Наличие воды				Объект							
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист						
Год строительства 19				Дата	Рук. группы		Исполнитель		Чертит		
				1961	Проверил		Леоновича: 1		Сиротин		