





О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа №1	у выхода №2	подкл. №3	подкл. №4
93.75	90.32	90.26	90.64	90.40

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
	Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.	200	кер	150	кер	150	кер	150	кер
Дно кирп.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5 чугуи	Объект: „ Набережная р Нерис г. Вильнюс ”							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист					Яненас	
Наличие газа		Рук. группы/						Леонавичус
Год строительства	Дата	Исполнитель					Сарычев	
		Копировал					Чучуркайте	
		Проверил					Леонавичене	