

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>2121</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>49/13</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:

93.98

90.58

90.43

90.46

О т м е т к и				
Крышка	Л о т к а		Т р у б	
	у входа н/1	у выхода н/2	подкл. №	подкл. №
93.98	90.45	90.43		

П Р И В Я З К А			
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

кафедра
(западная)

125
5.18
7.73

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		150	кер.	150	кер.				
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы 5 шт.									
Наличие воды		Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий			
Наличие газа		Объект							
Год строительства 19		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы				
		Дата	Исполнитель		Чертил				
		Проверил							