

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2/3/ 221



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 131-D-6

49-13

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:20 93.89

О т м е т к и

Крышка	Л о т к а		Т р у б	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. № 3	подкл. № 4
93.89	91.07	91.05	91.20	91.26

П Р И В Я З К А

кафедр
(южная сторона)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.	150	кер	150	кер	150	кер	150	кер
Дно кирп.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5 чугуи	Объект: „ Набережная р Нерис г. Вильнюс ”							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Яненас		
Наличие газа		Рук. группы				Леонавичус		
Год строительства	Дата июнь 1961	Исполнитель				Сарычев		
		Копировал		Иш		Чучуркайте		
		Проверил		Ал		Леонавичене		