



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 3/ч 231	Город Вильнюс		Номенклатура планшета 131-0-6 4913	Дело №	19 61 г.			
Чертеж колодца М 1:25 			О т м е т к и				П Р И В Я З К А 			
			Л о т к а		Т р у б					
Крышка	у входа №2	у выхода №3	подкл. №1	подкл. №2						
94.04	91.86	91.63	91.78							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т р у б							
Крышка чугунная			В х о д		В ы х о д		Подкл. №1		Подкл. №2	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.			150	кер	150	кер	150	кер		
Дно кирп.			Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 4 чугуна			Объект: „Набережная р. Нерис г. Вильнюс“							
Наличие воды			Инв. №	Гл. геодезист				Яненас		
Наличие газа				Рук. группы				Леонавичус		
Год строительства			Дата	Исполнитель				Сарычев		
				Копировал		Чучуркайте				
				Проверил		Леонавичене				