




<u>Laistymo vandentiekio šul.</u>		Nr. () <u>32^a</u> KORTELE
(Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	(Įrenginio pavadinimas) <u>T. Vrublevskio</u> (Gatvė)	<u>131-D-6</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duobė m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	150		92,49	
Žemė				0.00	92,49	Ar yra vandens?
Sienos		Ket				Ar yra dujų?
Dugnas		-	-			Pastabos <u>laistymo</u> <u>ciaupas</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus 0,43 Apačia	92,06	
	Nr. 2			Viršus Apačia		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>015-2-11135</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>L. J. Pruck</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2003m. 06 mėn. 19d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)