



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>155</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Войковская</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.					
Чертеж колодца М 1:25 <i>А-А</i> 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 						
		Крышка	Лотка			Т р у б				
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №						
	92.60	91.47	91.40							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>дефект</i>			В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			100	чуг	100	чуг				
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы <i>нет</i>			Отдел изысканий							
Наличие воды			Объект <u>2280</u>							
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист				Норме		
Год строительства 19			Дата	Рук. группы				Исполнитель		
				Исполнитель				Чертит		
				Проверил				Проверил		