




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>56</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лифушискис</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
92.30				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная <u>деревянная</u>				В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				150	Кер.	150	Кер.	150	чуг.		
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы				Отдел изысканий							
Наличие воды				Объект <u>2280</u>							
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист						<u>Нозис</u> <u>Ишановский</u> <u>Бичура</u>
Год строительства 19				Дата	Рук. группы						
					Исполнитель						
					Чертил						
						Проверил					