

КАНАЛИЗАЦИЯ




Колодец № 8/21

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4943

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25


88,75

88,74

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
92,41	88,75	88,74		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная <i>keram</i>
Стены <i>keram</i> бет. <i>betono</i>
Дно <i>keram</i> бет. <i>betono</i>
Скобы <i>Metallini</i> <i>korpecin</i>
Наличие воды —
Наличие газа —
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	keram	250	keram				
Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Объект		Keris upis Krantine Vilnius				1185	
Инв. №	Гл. геодезист						
	Рук. группы						
	Исполнитель		A. G. K.				
	Чертил		H. G. K.				
Дата	62.09.18		Проверил				