

Vandentiskis
(Komunikacija)šulinys
(Inginio pavadinimas)


Nr. () 173 KORTELE

Vilnius
(Miestas)B. Radvilaitis
(Gatvė)131-D-8
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket	650		92,04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	92,04	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	grunt	0,50x0,40	0,60	91,44	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	Viršus 0,25 Apačia	91,79	
	Nr. 2	PE	Viršus 0,42 Apačia	91,62	
	Nr. 3	plien	Viršus 0,20 Apačia	91,84	
	Nr. 4	plien	Viršus 0,20 Apačia	91,84	
	Nr. 5	asb.	Viršus 0,64 Apačia	91,40	
	Nr. 6	asb.	Viršus 0,75 Apačia	91,29	
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-12929
					Sudarė <u>E. V. Stankevič</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>V. Augėnas</u> (parašas) (pavardė)
					2008 m. 03 mėn. 26 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)