




F. KANALIZACIJA šulinio Nr. (8) 135-6 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
VILNĖ DAUKANTO 131-0-9
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet.	650		96.41	Ar yra vandens?	
Medis			0.00	96.41	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dugnas	bet.	150	2.33	94.08		
Vandens	Nr. 1	PVC	225	Viršus Apačia 2.44	93.97	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 2.44	93.97	
	Nr. 3	PVC	200	Viršus Apačia 2.44	93.97	Objekto Nr. 01-2-11483...
	Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia 1.50	94.91	Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		2008 m. 04. mėn. 07 d. (Inginio tyrinėjimo data)