



Fek. Kanalizac. šulinio Nr. () 144^b KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 Vilnius Danpanto a. 131-D-9
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		95,75	Ar yra vandens?
Siena					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2,02	93,73	
Vandensiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Objekto Nr. 01-2-12953.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

20.08 m. mėn. 07 d.
(Inginio tyrinėjimo data)