




F. KANALIZACIJA šulinio Nr. (5) 183^a KORTELE
(komunikacija) (Inginio pavidinimas)
VILNIUS DALIKANTO 131-D-9
(miestas) (gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizentalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		96.76	Ar yra vandens?
Sienos	bet.			96.76	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	150	1.55	95.21	Pastabos
Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 1.68	95.08	
Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 1.69	95.07	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3	PVC	200	Viršus Apačia 1.36	95.40	Objekto Nr. 01-2-11483...
Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia 1.33	95.43	Sudarė H. Misiukis (parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino A. Misiukis (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		2008 m. ... 24 ... mėn. ... d.
Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)