

185

- 4 -


131-D-9ITI Nr. 91

Eksperimento Nr. () 124 KORTELE		7915
(Įrenginio pavaizdinimas)	(abrisė)	(plane)
		Planšeto nomenkl.
(Įrenginio pastatymo metal)	Vilnius (Miestas)	Liejyklos (Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Liejyklos g-vė

Pastabos

Pavaizdinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet.	650		97,40
Zemė				
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	100	1,54	95,86

Lipynės ž.
(Medžiaga, klekls)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-2075

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1976 m. XII mėn. 13 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia	1,60	95,80
	Nr. 2	arbit	150	Viršus Apačia	1,61	95,73
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		