

KF

šulinio

Nr. () 19 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Dolminiu

131-D-9

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		96,85	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.90	92,95	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	300	Viršus Apačia 4,24	92,61
	Nr. 2	ker.	300	Viršus Apačia 4,24	92,61
	Nr. 3	plast.	200	Viršus Apačia 3,52	93,33
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Intžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/6255...
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1997. m. 11. mėn. 21 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)