




38

4912 131-53

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 150-190	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ст. Тукайтиса</u>	Дело №	1961 г.					
Чертеж колодца М 1:25 по ф.ф.  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Л о т к а			Т р у б				
		у входа	у выхода	подкл. № 3		подкл. №				
94.42	92.47	92.45	92.63							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			В х о д		В ы х о д		П о д к л. №		П о д к л. №	
Крышка <u>чугунная</u>			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
			50	чуг.	50	чуг.	50	чуг.		
Стены кирп. бет.										
Дно кирп. бет.										
Скобы - 3			Институт проектирования городского строительства							
Наличие воды -			Объект 22.15							
Наличие газа			Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19			Дата 21.08.61		Чертил		Проверил		Подпись	