



<u>Vand. hidr.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Odminių</u> (Gatvė)	Nr. () <u>79</u> KORTELE <u>131-D-9</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Horizontalinis Vidutinis		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		96.72	Ar yra vandens?
Sienos	bet.		0.00	96.72	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	0.8	0.58	96.14	Pastabos Patikrinu 1999.03.29. (Pav.).....Ob. Nr. 01-2-9507
vandens	Nr. 1		Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2		Apačia		
	Nr. 3		Viršus		Objekto Nr. 210.22.....
	Nr. 4		Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		Patikrinu <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia		1998. m. 10..... mėn. 22 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)