


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Naudotinis Nr. ( ) 819 KORTELE | 131-D-9           |
| (rengimo pavadinimas)          | (abrisas) (plane) |
| (renginio pastatymo metal)     | (miestas) (gatvė) |



Pastabos užrašas

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio cm | Altitudės                   |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dangtis     | bet      |              |                         | 94,10                       |
| Žemė        | asfalt   |              | 0                       | 94,10                       |
| Sienos      | bet      |              |                         |                             |
| Dugnas      | bet      | 1,50         | 2,37                    | 91,73                       |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | pl           | 300                     | Viršus 2,00 92,10<br>Apačia |
|             | Nr. 2    | pl           | 300                     | Viršus 2,00 92,10<br>Apačia |
|             | Nr. 3    | pl           | 200                     | Viršus 1,95 92,15<br>Apačia |
|             | Nr. 4    |              |                         | Viršus<br>Apačia            |
|             | Nr. 5    |              |                         | Viršus<br>Apačia            |
|             | Nr. 6    |              |                         | Viršus<br>Apačia            |
|             | Nr. 7    | 895          |                         | Viršus<br>Apačia            |

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Komunalinio ūkio projektavimo institutas

Objektas: 0284 269

Sudarė

Patikrino

1985 m. Xl. mėn. 06 d.  
(kortelės sudarymo data)