

2

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>1</u>) <u>105</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Ingininio pavadinimas)		<u>132-A-10</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Kostuškos</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>14</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		98,46	
Žemė			1.0	98,46	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	4,74	93,72	Pastabos
Vamzužiai	Nr. 1	ker	150	Viršus 4,84 Apačia 93,62	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-315674</u> Sudarė <u>Papirny</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Papirny</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>24</u> m. <u>07</u> mėn. <u>21</u> d. (Ingininio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl	150	Viršus 4,84 Apačia 93,62	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	