



K. kolektořius šulinio
(komunikacija) (įrenginio pavadinimas)
Vilnius Vilėišio
(miestas) (gatvė)

Nr. () 13 KORTELE
132-A-10
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAIAI (Matmens duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalus
Horizontalus



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		97,09	16 (Medžiaga, kiekis)
Demė			0,00	97,09	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.				Pastabos
Vandėniai	Nr. 1	bet	1000	Viršus Apačia 8,12 88,97	
	Nr. 2	bet	1000	Viršus Apačia 8,12 88,97	
	Nr. 3			Viršus Apačia	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4			Viršus Apačia	Objekto Nr. 01...2...10202
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>Lutė Krutėvskij</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino <u>Alvinas Jasmanas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	2001 m...97...mėn.3.d. (Įrenginio tyrinėjimo data)