

Vandentiekio
(Komunikacija)

kamero
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 165 KORTELE


Vilnius
(Miestas)

Kostiuškos
(Gatvė)


132-A-10
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 ket (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket			107,52	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		plyt.				Pastabos
Dugnas		bet	1,25	2,85	104,67	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,43 Apačia	105,09	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-78581. Sudarė <u>Alg. Ilkavicius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Jonas DROTVINAS</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... 28 ... mėn 19 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,43 Apačia	105,09	
	Nr. 3	ket	50	Viršus 2,43 Apačia	105,09	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		