

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 169 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Kostuškos
(Gatvė)

132-A-10
(Planšto nomenklatura)


SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRYŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7.....ket (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket			107.72	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		plyt.				Pastabos
Dugnas		bet.		2.80	104.92	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2.55 Apačia	105.17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 07-78580. Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1987 m. 08..... mėn. 19 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2.55 Apačia	105.17	
	Nr. 3	ket.	50	Viršus 2.55 Apačia	105.17	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		