

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 213 KORTELE

Vilnius
(Miestas)



Kostiuškos
(Gatvė)

132-A-10
(Planšto nomenklatura)


SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 ket (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.			108.15	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		plyt.				Pastabos
Dugnas		grunt.		2,50	105.65	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus	105.77	
	Nr. 2	ket.	100	Apačia	105.77	
	Nr. 3			Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4			Apačia		Objekto Nr. 01-18580..
	Nr. 5			Viršus		Sudarė <u>Alg. Roparsienė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Apačia		Patikrino <u>Jonas JACIUNAS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus		1987 m. 08..... mėn 19 d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia		