

-109-

ITI Nr. 91^d

K. kolektor.
(Komunikacija)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 51 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Vileišio
(Gatvė)



132-A-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		93,92	Ar yra vandens?
Zemė			0,00	93,92	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	plyt.	0,8			
Vandžiai	Nr. 1	plyt. 11x0,6	Viršus	4,75	89,17
	Nr. 2	plyt. 11x0,6	Apačia	4,75	89,17
	Nr. 3	Rev. 350	Viršus	4,20	89,72
	Nr. 4	ket. 50	Apačia	1,96	91,96
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. A.1.2.18.2.92
					Sudarė J. K. K. (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					20.01 m... 07... mėn. 3. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)