

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
M.K. Paco g.
(Gatvė)

KORTELĖ Nr. 19



132-A-11 (76/32-0198)
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	650		122.52	7 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1500	2.39	117.86	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	Ar yra dujų
				Apačia	1.80
	Nr.1a	PVC	200	Viršus	Pastabos
				Apačia	2.54
	Nr.2	PVC	200	Viršus	LAS07
				Apačia	2.56
	Nr.3			Viršus	UAB "Geo group"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2017-05 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	