


KF	Šulinys	KORTELĖ Nr. 8
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)	
Vilnius	M.K. Paco g.	132-A-11 (76/32-0198)
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	8	
Dangtis		ket.	650			120.52		(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				-					
Sienos		bet.						Ar yra vandens?	
Dugnas		bet.	1500	2.66		117.86			
Vamzdžiai	Nr.1,1a	PVC	200	Viršus	1.38	119.14	Ar yra dujų		
				Apačia	2.63	117.89			
	Nr.2	PVC	200	Viršus			Pastabos	LAS07	
				Apačia	2.78	117.74			
	Nr.3,3a	PVC	200	Viršus	1.47	119.05			
				Apačia	2.64	117.88			
	Nr.4,4a	PVC	110	Viršus	1.39	119.13	UAB "Geo group"		
				Apačia	2.71	117.81			
	Nr.5,5a	PVC	110	Viršus	1.42	119.10	Sudarė		M.Šaigoiko
				Apačia	2.74	117.78			(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino		
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.7			Viršus			2017-05		
				Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)		

UAB "Geo group"

Sudarė

(parašas)

M.Šagoiko

(pavardė)

Patikrino

(parašas)

(pavardė)

2017-05
(Inginio tyrinėjimo data)