




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		KET.	650			123.21	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		BET					Pastabos	
Dugnas		BET	1000	1.24		121.97	aukščių sistema LAS07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB "TIKSLI RIBA" geodezininkas J.Blaževič 1GKV-523 Aukščių sistema LAS07 Objektas: Saulės g. Vilnius	
				Apacia	1.36	121.85		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apacia	1.38	121.83		
	Nr. 3	PVC	200	Viršus				
				Apacia	1.31	121.90		
	Nr. 4	PVC	200	Viršus				
				Apacia	1.31	121.90		
				Viršus				
				Apacia				
			Viršus			Sudarė	J.Blaževič (v. pavardė)	(parašas)
			Viršus			Patikrino	J.Blaževič (v. pavardė)	(parašas)
2016 09							(įrenginio tyrinėjimo data)	