

-114-

ITI Nr. 91^d

K. kolektorius šulinio

Nr. () 1 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Slušky

132-A-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		93,68	(Medžiaga, kiekis)
Remė			0,00	93,68	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	plyt.	1,02			Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	plyt.	Viršus		
		plyt.	Apačia	4,47	89,21
	Nr. 2	plyt.	Viršus		
		plyt.	Apačia	4,47	89,21
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
Vandens lygis	Nr. 5		Apačia		
			Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
			Viršus		
Nr. 7			Apačia		

AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-10.202

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

20.01 m. 0.7 mėn. 3. d.

(Inginio tyrinėjimo data)