

100



132-A-13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ~~67~~Город ВильнюсНоменклатура
планшета ~~3894~~


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:25Разрез по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
110.05	106.77	106.66	106.77	

П Р И В Я З К А

3 км
(ш. 73. школы).

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	Асбо. уст.	200	Асбо. уст.	200	Асбо. уст.		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства							
Скобы м.б. 7 шт.	Отдел изысканий							
Наличие воды	Объект <u>Ш. 73. школы-интернат. Объект Н-1090</u>							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист						
Год строительства 19	Дата	Рук. группы						
		Исполнитель 1						
		Чертил						
		Проверил						