

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () <u>102</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kosciuškos</u> (Gatvė)		<u>132-A-13</u> (Planšeto nomenklaturė)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitynis duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		98,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,0	98,54	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1,25	2,12	96,42	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,96	96,58	
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1,96	96,58	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-42998

Sudarė *[Signature]* (parašas) (pavardė)

Patikrino *[Signature]* (parašas) (pavardė)

2005 m. ... 06 ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)