

Vandentiekio
(Komunikacija)

kameros

Nr. () 106 **KORTELE**

Vilnius
(Miestas)

(Inginio pavidinimas)
Kosciuškos
(Gatvė)



132-A-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maityns duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės ... <u>490</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		94,16	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	94,16	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	185x150	2,16	92,00	
Vamzžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2,07 Apačia 92,09	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2,07 Apačia 92,09	
	Nr. 3	plien	76	Viršus 1,70 Apačia 92,46	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Objekto Nr. <u>132-A-13</u>					Sudarė <u>M. D. 160</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[signature]</u>					(parašas) (pavardė)
200.5 m. <u>06</u> mėn. <u>17</u> d.					(Inginio tyrinėjimo data)