



Vandentiekis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Įrenginio pavadinimas)
Kosciuškos
(Gatvė)

Nr. () 108 KORTELE
132-A-13
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės medžiaga (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		94,30	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	94,30	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1,92 x 1,30	2,06	92,24	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,96 Apačia	92,34	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 132-A-13 Sudarė 11 D. 100 Patikrinė (parašas) (pavardė) 2005 m. 06. 07. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1,96 Apačia	92,34	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 1,96 Apačia	92,34	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		