

106 134

3886

132-A-13 Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

12

Город


Vilnius

Улица

Kostiuskos

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца  
М 1:25

## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Тру б      |          |
|--------|---------|----------|------------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № 1 | подкл. № |
| 92.43  | 90.59   | 90.57    | 90.66      |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды нет

Наличие газа нет

Год строительства 1960

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № 1 |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.      | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | кер    | 150   | кер    | 150        | чуг    |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Kostiuskos str. 10

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

60.11.17