

KF
(komunikacija)

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Nr. 23

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Kosciuškos
(gatvė)


132-A-13
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės <u>6</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			<u>99,73</u>	Ar yra vandens? <u>.....</u>	
Žemė							Ar yra dujų? <u>.....</u>	
Sienos		g./b.					Pastabos <u>.....</u>	
Dugnas		bet	<u>1500</u>	<u>1.31</u>		<u>97.82</u>	<u>.....</u>	
Vamzdžiai	1	PVC	<u>160</u>	Viršus			 J. Šalkausko Personalinė įmonė 8 286 80075	
				Apacia	<u>2.10</u>	<u>97.63</u>		
	2	PVC	<u>200</u>	Viršus				
				Apacia	<u>2.11</u>	<u>97.62</u>		
	3	PVC		Viršus			Objektas: <u>.....</u> Sudarė <u>V. Veželis</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>J. Šalkauskas</u> (v. pavardė) (parašas)	
				Apacia				
	4	PVC		Viršus				
				Apacia				
				Viršus			2008 (irenginio tyrinėjimo data)	
				Apacia				