

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

6

Город

Вильнюс

Номенклатура
планшета



3894

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.52	101.42	101.32		

П Р И В Я З К А

ЗНЖ
(Муз. школа)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. Чиб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Муз. школа-интернат объект 1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Дата

Проверил

31.5.61