

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 7

Город Вильнюс


Улица 3894

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. № 4
106.09	102.09	101.94	102.29	104.47

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 8 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	бет. уст.	300	бет. уст.	200	бет. уст.	150	мет. уст.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Ш.з. школа - интернат. Обьект 1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.1.61