

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

12

Город

Вильнюс

Улица



3894

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
106.76	105.13	105.06	105.11	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 3 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер.	200	Кер.	200	Кер.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Мз. школа-интернат. объект Н-1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
28.5.61