

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

13

Город

Вильнюс

Улица

3894



Дело №

19 61 г.

Форма 54 гс

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106,86	105,51	105,30		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 3 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер.	200	Кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Шкoлa-интернат Советск Н-1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.5.61