

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 14

Город Вильнюс



Улица 3894

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
110,60	107,13	106,52	108,95	

П Р И В Я З К А

4 км
(ш.з. школа)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 7 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	200	кер.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Ш.з. школа-интернат. Обьект 1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил