

Vandentvė

kameros

Nr. () 72 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

T. Kosciūškos 132-A-13/76/32-0216

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis		ket.	650		102.26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	102.26	Ar yra vandens?
Sienos		PLYT				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.25 x 1.20	2.77	99.49	Pastabas
Vamzdžiai	Nr. 1	Kt	100	Viršus 2.35	99.91	3. futliara ket. d. 50
	Nr. 2	Kt	100	Viršus 2.35	99.91	
	Nr. 3	PE	25	Viršus 2.35	99.91	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 4			Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. 91-2-1136
	Nr. 6			Apačia		Sudarė
	Nr. 7			Viršus		Patikrino
						200. m. mėn. ... d.
						(Inginio tyrinėjimo data)