




Канализация	Колодец № <u>130²-51</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Костюшко</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и							
		Лотка		Тру б					
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		102.77	100.67	100.64					
		П Р И В Я З К А							
									
		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
		Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		200	кир	200	кир				
Скобы <u>4 шт</u>		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Наличие воды		Объект <u>22 80</u>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				<u>Исходные</u> <u>Данные</u> <u>Даруны</u>		
Год строительства 19		Дата	Рук. группы						
		8. XII 61	Исполнитель						
		Чертит							
		Проверил							