

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

61

Город

Вильнюс

Улица



3894

Дело №

19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.40	103.57	103.42		

П Р И В Я З К А

3 км
(ш.з. школа)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпича бет.

Дно кирпича бет.

Скобы мет. 5 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	Ксб. цем.	300	Ксб. цем.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Ш.з. школа-интернат, Обьект. №-1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

28.5.61