

913

132-4-13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ~~66~~

Город Вильнюс



Улица ~~3894~~

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.30	108.61	108.53		

П Р И В Я З К А

3 км
(ш.з. школы)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы Нет.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	Кер.	200	Кер.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Ш.з. школа-интернат. Обв. № 4-1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил