

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

64

Город

Вильнюс



Улица

Дело №

19 67 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.16	106.30	104.91		

П Р И В Я З К А

ЗКЖ
(муз. школа)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы мет. 6 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	асбо. чсм.	200	асбо. чсм.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Муз. школа-интернат. Объект N-1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

27.5.67