

99

3894

132-A-13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 65

Город Вильнюс


Улица

Дело №

1967 г.


Чертеж колодца
М 1: 25

Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.09	106.47	106.42		

П Р И В Я З К А 3 ж
(из шпота)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп.~~ бет.Дно ~~кирп.~~ бет.

Скобы мет. 2 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Редо. чеп.	100	чеп.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Муз. школа-интернат. Обьект 1090.

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.5.67.