

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

21

Город

Вильнюс

Улица


3894

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.60	107.80	107.78		

П Р И В Я З К А

4 км.
(из школы)

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы мет. 6 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Школы-интернат. Обвал 1090

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

30.5.61