

KF (Komunikacija) Vilnius (Miestas)		Šulinys (Irenginio pavadinimas) T. Kosciuškos g. (Gatvė)		KORTELĖ Nr. 11 76/32 - 0216 132 - A - 14 (Planšetės moneklatura)	
--	--	---	--	---	--

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRISIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	Ket.	650		116.02	9 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-	-	
Sienos	BET				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	BET	1500	3.25	112.77	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	Viršus		Pastabos LAS07
			Apačia	3.46	X=6062467.61 Y=584001.61
	Nr.2	ASB	Viršus		
			Apačia	3.56	
	Nr.3	ASB	Viršus		
			Apačia	3.55	
	Nr.4	PVC	Viršus		UAB "Geo group"
			Apačia	2.56	
	Nr.4a	PVC	Viršus		Sudarė R.Czaplis
			Apačia	3.33	(parašas) (pavardė)
	Nr.5	PVC	Viršus		Patikrino
			Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr.6	PVC	Viršus		2017-10-19
			Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)