

Vandentvė kameta Nr. () 138 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Olauky 132-A-14
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		120,22	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	156 81,57	2,70	117,52	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 2,20 Apačia 118,02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. Sudarė <u>Šturm</u> <u>Sturm</u> (parašas)(pavardė) Patikrino <u>Sturm</u> <u>Sturm</u> (parašas)(pavardė) 1974 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	100	Viršus 2,20 Apačia 118,02	
	Nr. 3	bet.	100	Viršus 2,20 Apačia 118,02	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	