

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

23

Город

Вильнюс

Улица


3894

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 4	подкл. № 3
110,61	107,22	107,20	107,40	109,10

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. бал.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. № 4		Подкл. № 3	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	100	кер.	200	кер.

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

30.5.61